



เพื่อที่จะทำให้วัตถุประสงค์ของการเปิดเผยสิทธิบัตรนี้ตามที่กล่าวข้างต้นเป็นผลสำเร็จได้ ชุดอุปกรณ์  
 ประแจปอนด์ตามการเปิดเผยสิทธิบัตรนี้จึงรวมเอาตัวประแจปอนด์ หัวประแจปอนด์ ไมโครคอนโทรลเลอร์  
 และวงจรเลือกแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิด หัวประแจปอนด์ถูกประกอบเข้ากับตัวประแจปอนด์แบบถอดออกได้  
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกจัดเรียงอยู่ในตัวประแจปอนด์ วงจรเลือกแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิดเชื่อมต่อทางไฟฟ้า  
 5 กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ยิ่งกว่านั้น วงจรเลือกแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิดยังมีการจัดโครงสร้างให้ส่งสัญญาณ  
 เลือกแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิดไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์มีการจัดโครงสร้างให้รับ  
 สัญญาณเลือกแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิดเพื่อให้มีค่าขีดจำกัดล่างแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิดและค่าขีดจำกัดบนแฉ่ง  
 10 เตือนการเกิดแรงบิด ค่าขีดจำกัดบนแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิดมีค่ามากกว่าค่าขีดจำกัดล่างแฉ่งเตือนการเกิด  
 แรงบิด

#### 10 5. คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ

รูปที่ 1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของการประกอบการประดิษฐ์แบบที่หนึ่งของชุดอุปกรณ์ประแจ  
 ปอนด์ตามการเปิดเผยสิทธิบัตรนี้

รูปที่ 2 แสดงบล็อกไดอะแกรมของการประกอบการประดิษฐ์แบบที่สองของชุดอุปกรณ์ประแจ  
 ปอนด์ตามการเปิดเผยสิทธิบัตรนี้

15 รูปที่ 3 แสดงไดอะแกรมแบบผังของการประกอบการประดิษฐ์แบบหนึ่งของหัวประแจปอนด์ตามรูป  
 ที่ 2

รูปที่ 4 แสดงบล็อกไดอะแกรมของการประกอบการประดิษฐ์แบบที่สามของชุดอุปกรณ์ประแจ  
 ปอนด์ตามการเปิดเผยสิทธิบัตรนี้

20 รูปที่ 5 แสดงไดอะแกรมแบบผังของการประกอบการประดิษฐ์แบบหนึ่งของหัวประแจปอนด์ตามรูป  
 ที่ 4

## 6. การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

รูปที่ 1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของการประกอบการประดิษฐ์แบบที่หนึ่งของชุดอุปกรณ์ประแจ  
 ปอนด์ 10 ตามการเปิดเผยสิทธิบัตรนี้ ชุดอุปกรณ์ประแจปอนด์ 10 ตามการเปิดเผยสิทธิบัตรนี้รวมเอาตัว  
 ประแจปอนด์ 102 หัวประแจปอนด์ 104 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 และวงจรเลือกแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิด  
 5 108 หัวประแจปอนด์ 104 ถูกประกอบเข้ากับตัวประแจปอนด์ 102 แบบถอดออกได้ ไมโครคอนโทรลเลอร์  
 106 ถูกจัดเรียงอยู่ในตัวประแจปอนด์ 102 วงจรเลือกแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิด 108 เชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับ  
 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 วงจรเลือกแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิด 108 มีการจัดโครงร่างให้ส่งสัญญาณเลือกแฉ่ง  
 เตือนการเกิดแรงบิด S0 ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 มีการจัดโครงร่างให้รับ  
 สัญญาณเลือกแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิด S0 เพื่อให้มีค่าขีดจำกัดล่างแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิด L0 และค่าขีดจำกัด  
 10 บนแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิด U0 ค่าขีดจำกัดบนแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิด U0 มากกว่าค่าขีดจำกัดล่างแฉ่งเตือน  
 การเกิดแรงบิด L0

รูปที่ 2 แสดงบล็อกไดอะแกรมของการประกอบการประดิษฐ์แบบที่สองของชุดอุปกรณ์ประแจ  
 ปอนด์ 10 ตามการเปิดเผยสิทธิบัตรนี้ คำอธิบายชิ้นส่วนประกอบสำคัญต่าง ๆ ตามที่แสดงในรูปที่ 2 ที่เป็น  
 ชิ้นส่วนประกอบสำคัญที่เหมือนกันจะไม่อธิบายซ้ำอีกเพื่อความกระชับ รูปที่ 3 แสดงไดอะแกรมแบบผังของ  
 15 การประกอบการประดิษฐ์แบบหนึ่งของหัวประแจปอนด์ 104 ตามรูปที่ 2 ชุดอุปกรณ์ประแจปอนด์ 10  
 ประยุกต์ใช้กับ (เช่นถูกนำไปใช้ล๊อค) วัตถุที่ต้องการแรงบิด 20 (เช่น น็อตหรือสลักเกลียว)

ชุดอุปกรณ์ประแจปอนด์ 10 ยังรวมเอาวงจรแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิด 112 เซนเซอร์ตรวจจับแรงบิด  
 110 เครื่องส่งเสียง 130 ปุ่มล้างข้อมูล 120 และสวิตซ์ไฟฟ้า 114 วงจรเลือกแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิด 108 รวม  
 เอาปุ่มเลือกแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง 136 ปุ่มเลือกแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิดที่สอง 138 ปุ่มเลือกแฉ่ง  
 20 เตือนการเกิดแรงบิดที่สาม 140 และปุ่มเลือกแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิดที่สี่ 142 วงจรแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิด  
 112 รวมเอาไดโอดเปล่งแสงสีเขียว 124 ไดโอดเปล่งแสงสีเหลือง 126 และไดโอดเปล่งแสงสีแดง 128

ปุ่มเลือกแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง 136 ปุ่มเลือกแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่สอง 138 ปุ่มเลือก  
 แจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่สาม 140 ปุ่มเลือกแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่สี่ 142 ปุ่มล้างข้อมูล 120 และสวิทช์  
 ไฟฟ้า 114 ถูกเชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 วงจรแจ้งเตือนการเกิดแรงบิด 112 (เช่น  
 ไดโอดเปล่งแสงสีเขียว 124 ไดโอดเปล่งแสงสีเหลือง 126 และไดโอดเปล่งแสงสีแดง 128) เซนเซอร์ตรวจจับ  
 5 แรงบิด 110 และเครื่องส่งเสียง 130 มีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 และถูกจัดเรียงอยู่  
 ในตัวประแจปอนด์ 102 เซนเซอร์ตรวจจับแรงบิด 110 เป็นเครื่องวัดค่าความเครียด แต่ไม่ได้จำกัดว่าจะต้อง  
 เป็นเครื่องวัดค่าความเครียดแบบนี้

ชุดอุปกรณ์ประแจปอนด์ 10 รวมเอาหัวประแจปอนด์ 104 จำนวนหนึ่ง ยกตัวอย่าง ตามที่แสดงในรูป  
 ที่ 2 ชุดอุปกรณ์ประแจปอนด์ 10 รวมเอาหัวประแจปอนด์ 104 สี่หัว แต่ตัวประแจปอนด์ 102 ถูกประกอบเข้า  
 10 กับหัวประแจปอนด์ 104 เพียงหนึ่งหัวในแต่ละครั้ง และหัวประแจปอนด์ 104 อื่นอีกสามหัวถูกวางอยู่ในกล่อง  
 เครื่องมือ (ไม่ได้แสดงให้เห็นในรูปที่ 2 หรือรูปที่ 3) ตามลักษณะความต้องการในการใช้ ผู้ใช้ (ไม่ได้แสดงให้เห็น  
 เห็นในรูปที่ 2 หรือรูปที่ 3) อาจใช้ประกอบหัวประแจปอนด์หนึ่งหัวจากหัวประแจปอนด์ 104 สี่หัวเข้ากับตัว  
 ประแจปอนด์ 102

หัวประแจปอนด์ 104 แต่ละหัวรวมเอาสี่ตามี่ระบุ 1041 (เช่น จุดสี่ที่สลักอยู่บนหัวประแจปอนด์  
 15 104) สี่ตามี่ระบุ 1041 จำนวนหนึ่งของหัวประแจปอนด์ 104 นั้นแตกต่างกัน ยกตัวอย่าง ในรูปที่ 2 สี่ตามี่  
 ระบุ 1041 ของหัวประแจปอนด์ 104 จากด้านบนลงด้านล่างมีสี่เหลือง สีดำ สีแดง และสีขาว ตามลำดับ หัว  
 ประแจปอนด์ 104 แต่ละหัวยังมีการสลักขนาดช่องเปิดประแจ 1042 ขนาดช่องเปิดประแจ 1042 จำนวนหนึ่ง  
 ของหัวประแจปอนด์ 104 นั้นแตกต่างกัน ขนาดช่องเปิดประแจ 1042 เกี่ยวข้องกับสี่ตามี่ระบุ 1041  
 ยกตัวอย่าง ในรูปที่ 2 ขนาดช่องเปิดประแจ 1042 ที่ถูกสลักบนหัวประแจปอนด์ 104 จากด้านบนลงด้านล่าง  
 20 ด้วย 17, 22, 26 และ 29 ตามลำดับ (ใช้แทน 17มิลลิเมตร 22มิลลิเมตร 26มิลลิเมตร และ 29มิลลิเมตร ตามลำดับ)

ปุ่มเลือกแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง 136 รวมเอาปุ่มสี่ที่หนึ่ง 1361 ปุ่มเลือกแจ้งเตือนการเกิด  
 แรงบิดที่สอง 138 ยังรวมเอาปุ่มสี่ที่สอง 1381 ปุ่มเลือกแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่สาม 140 ยังรวมเอาปุ่มสี่ที่

สาม 1401 ปุ่มเลือกแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่สี่ 142 ยังรวมเอาปุ่มสี่ที่สี่ 1421 ปุ่มสี่ที่หนึ่ง 1361 ปุ่มสี่ที่สอง 1381 ปุ่มสี่ที่สาม 1401 และปุ่มสี่ที่สี่ 1421 นั้นแตกต่างกัน ยกตัวอย่าง ในรูปที่ 2 ปุ่มสี่ที่หนึ่ง 1361 ปุ่มสี่ที่สอง 1381 ปุ่มสี่ที่สาม 1401 และปุ่มสี่ที่สี่ 1421 มีสีเหลือง สีดำ สีแดง และสีขาว ตามลำดับ

การประกอบการประดิษฐ์เกี่ยวกับวิธีการใช้ชุดอุปกรณ์ประแจปอนด์ 10 ตามการเปิดเผยสิทธิบัตรนี้

5 เป็นต้นนี้:

ประการแรก วางหัวประแจปอนด์ 104 ไว้ในกล่องเครื่องมือโดยไม่ได้ประกอบเข้ากับตัวประแจ  
 ปอนด์ 102 ผู้ใช้จะสายตาตรวจสอบวัตถุที่ต้องการแรงบิด 20 เพื่อหาว่าหัวประแจปอนด์ 104 มีความเหมาะสม  
 ยกตัวอย่าง หากความยาวของด้านต่าง ๆ ที่อยู่ตรงข้ามกันของวัตถุที่ต้องการแรงบิด 20 อยู่ในราว 17 มิลลิเมตร  
 ผู้ใช้จะเห็นว่าหัวประแจปอนด์ที่หนึ่ง 104 จากด้านบนลงด้านล่างในรูปที่ 2 มีการสลักขนาดช่องเปิดประแจ  
 10 1042 ให้เป็น 17 (ใช้แทน 17 มิลลิเมตร) และผู้ใช้ประกอบหัวประแจปอนด์ที่หนึ่ง 104 จากด้านบนลงด้านล่าง  
 ในรูปที่ 2 เข้ากับตัวประแจปอนด์ 102 ตามที่กล่าวข้างต้น สืบตามที่ระบุ 1041 ของหัวประแจปอนด์ที่หนึ่ง 104  
 จากด้านบนลงด้านล่างในรูปที่ 2 เป็นสีเหลือง

ประการถัดไป ผู้ใช้จะกดปุ่มเลือกแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง 136 ที่มีปุ่มสี่ที่หนึ่ง 1361 ที่ยังเป็นสี  
 เหลือง เช่น สีตามที่ระบุ 1041 (สีเหลือง) ของหัวประแจปอนด์ 104 ที่ถูกประกอบเข้ากับตัวประแจปอนด์ 102  
 15 เหมือนกันกับปุ่มสี่ที่หนึ่ง 1361 (สีเหลือง) ของปุ่มเลือกแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง 136 แล้วจึงกดปุ่มเลือก  
 แจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง 136 ในการตอบสนองต่อการกดปุ่มเลือกแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง 136  
 ปุ่มเลือกแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง 136 จะมีการจัด โครงร่างให้ส่งสัญญาณเลือกแจ้งเตือนการเกิดแรงบิด  
 ที่หนึ่ง S1 ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ 106

ดังนั้น ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 จึงมีการจัด โครงร่างให้รับสัญญาณเลือกแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่  
 20 หนึ่ง S1 ถึงตอนนี้ หากไม่ได้กดปุ่มล่างข้อมูล 120 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 จะมีการจัด โครงร่างให้มีค่า  
 ชิดจำกัดล่างแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 และค่าชิดจำกัดบนแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง U1 ที่ตรงกัน  
 กับสัญญาณเลือกแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง S1 ค่าชิดจำกัดบนแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง U1

## หน้า 6 ของจำนวน 11 หน้า

มากกว่าค่าขีดจำกัดล่างแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 ดังนั้น ผู้ใช้จึงสามารถใช้ชุดอุปกรณ์ประแจปอนด์ 10 เพื่อลือกวัตถุที่ต้องการแรงบิด 20

5 ในระหว่างกระบวนการลือก เซนเซอร์ตรวจจับแรงบิด 110 จะมีการจัดโครงร่างให้ตรวจจับแรงบิด 116 ที่เกิดจากการใช้ชุดอุปกรณ์ประแจปอนด์ 10 กระทบกับวัตถุที่ต้องการแรงบิด 20 เพื่อสร้างสัญญาณตรวจจับแรงบิด 118 สัญญาณตรวจจับแรงบิด 118 รวมเอาค่าตรวจจับแรงบิด 1180 หลังจากเซนเซอร์ตรวจจับแรงบิด 110 สร้างสัญญาณตรวจจับแรงบิด 118 เซนเซอร์ตรวจจับแรงบิด 110 จะมีการจัดโครงร่างให้ส่งสัญญาณตรวจจับแรงบิด 118 ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 หลังจากไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 ที่กำลังรับสัญญาณเลือกแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง S1 และสัญญาณตรวจจับแรงบิด 118 อยู่ นั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 จะมีการจัดโครงร่างให้เปรียบเทียบค่าตรวจจับแรงบิด 1180 และค่าขีดจำกัดล่างแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 และไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 จึงมีการจัดโครงร่างให้เปรียบเทียบค่าตรวจจับแรงบิด 1180 และค่าขีดจำกัดบนแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง U1

15 ในการตอบสนองต่อค่าตรวจจับแรงบิด 1180 ที่มากกว่าค่าขีดจำกัดล่างแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 และน้อยกว่าค่าขีดจำกัดบนแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง U1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 จะมีการจัดโครงร่างให้ขับเคลื่อนไดโอดเปล่งแสงสีเขียว 124 ให้ส่งแสงสีเขียว 1121 ออกไป และไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 จะมีการจัดโครงร่างให้ขับเคลื่อนเครื่องส่งเสียง 130 ให้ส่งเสียง 132 ออกไป ดังนั้น ผู้ใช้จึงอาจรู้ว่าค่าตรวจจับแรงบิด 1180 มากกว่าค่าขีดจำกัดล่างแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 และน้อยกว่าค่าขีดจำกัดบนแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง U1 (ใช้แทนความแฉ่งแแกร่งของแรงบิด 116 ที่ใช้ลือกวัตถุที่ต้องการแรงบิด 20 อย่างเหมาะสม) ถึงตอนนี้ ผู้ใช้จึงอาจหยุดใช้แรงกระทบกับประแจได้

20 ในการตอบสนองต่อค่าตรวจจับแรงบิด 1180 ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าขีดจำกัดล่างแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 จะมีการจัดโครงร่างให้ขับเคลื่อนไดโอดเปล่งแสงสีเหลือง 126 ให้ส่งแสงสีเหลือง 1122 ออกไป ดังนั้น ผู้ใช้จึงอาจรู้ว่าค่าตรวจจับแรงบิด 1180 น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าขีดจำกัดล่างแฉ่งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 (ใช้แทนว่าความแฉ่งแแกร่งของแรงบิด 116 ที่ลือกวัตถุที่

ต้องการแรงบิด 20 ยังไม่แข็งแรงพอ) ในการตอบสนองต่อค่าตรวจจับแรงบิด 1180 ที่มากกว่าหรือเท่ากับค่า  
 5 จัดจำกัดบนแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง U1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 จะมีการจัดโครงสร้างให้ขับเคลื่อน  
 ไดโอดเปล่งแสงสีแดง 128 ให้เปล่งแสงสีแดง 1123 ออกไป ดังนั้น ผู้ใช้จึงอาจรู้ว่าค่าตรวจจับแรงบิด 1180  
 มากกว่าหรือเท่ากับค่าจัดจำกัดบนแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง U1 (ใช้แทนว่าความแข็งแรงของแรงบิด  
 116 ที่ลือกวัตถุที่ต้องการแรงบิด 20 มีมากไป)

ทำนองเดียวกัน หากความยาวของด้านต่าง ๆ ที่อยู่ตรงข้ามกันของวัตถุที่ต้องการแรงบิด 20 อยู่ในราว  
 22มิลลิเมตร ผู้ใช้อาจประกอบหัวประแจปอนด์ที่สอง 104 (สลักด้วย 22) จากด้านบนลงด้านล่างในรูปที่ 2 เข้า  
 กับตัวประแจปอนด์ 102 ตามที่กล่าวข้างต้น สืบตามที่ระบุ 1041 ของหัวประแจปอนด์ที่สอง 104 จากด้านบนลง  
 ด้านล่างในรูปที่ 2 มีสีดำ ดังนั้น ผู้ใช้จึงกดปุ่มเลือกแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สอง 138 ที่มีปุ่มสีที่สอง 1381 ที่  
 10 มีสีดำเช่นกันเพื่อที่ว่าปุ่มเลือกแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สอง 138 จะมีการจัดโครงสร้างให้ส่งสัญญาณเลือกแข็ง  
 เตือนการเกิดแรงบิดที่สอง S2 ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 และไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 จึงมีการจัด  
 โครงสร้างให้รับสัญญาณแข็งเตือนแรงบิดที่สอง S2 ให้มีค่าจัดจำกัดล่างแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สอง L2 และ  
 ค่าจัดจำกัดบนแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สอง U2 ค่าจัดจำกัดบนแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สอง U2 มากกว่า  
 ค่าจัดจำกัดล่างแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สอง L2

15 หากความยาวของด้านที่อยู่ตรงข้ามกันของวัตถุที่ต้องการแรงบิด 20 อยู่ในราว 26มิลลิเมตร ผู้ใช้จึง  
 อาจประกอบหัวประแจปอนด์ที่สาม 104 (สลักด้วย 26) จากด้านบนลงด้านล่างในรูปที่ 2 เข้ากับตัวประแจ  
 ปอนด์ 102 ตามที่กล่าวข้างต้น สืบตามที่ระบุ 1041 ของหัวประแจปอนด์ที่สาม 104 จากด้านบนลงด้านล่าง  
 ในรูปที่ 2 เป็นสีแดง ดังนั้น ผู้ใช้จึงกดปุ่มเลือกแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สาม 140 ที่มีปุ่มสีที่สาม 1401 ที่มีสี  
 แดงเหมือนกัน เพื่อให้ปุ่มเลือกแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สาม 140 มีการจัดโครงสร้างให้ส่งสัญญาณเลือกแข็ง  
 20 เตือนการเกิดแรงบิดที่สาม S3 ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 และไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 มีการจัดโครง  
 ว่างให้รับสัญญาณเลือกแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สาม S3 เพื่อให้มีค่าจัดจำกัดล่างแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่

## หน้า 8 ของจำนวน 11 หน้า

สาม L3 และค่าขีดจำกัดบนแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สาม U3 ค่าขีดจำกัดบนแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สาม U3 มากกว่าค่าขีดจำกัดล่างแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สาม L3

หากความยาวของด้านที่อยู่ตรงข้ามกันของวัตถุที่ต้องการแรงบิด 20 อยู่ในราว 29 มิลลิเมตร ผู้ใช้จึงอาจประกอบหัวประแจปอนด์ที่สี่ 104 (สลักด้วย 29) จากด้านบนลงไปที่ด้านล่างในรูปแบบที่ 2 เข้ากับตัวประแจปอนด์ 102 ตามที่กล่าวข้างต้น สืบตามที่ระบุ 1041 ของหัวประแจปอนด์ที่สี่ 104 จากด้านบนลงไปที่ด้านล่างในรูปแบบที่ 2 มีสีขาว ดังนั้น ผู้ใช้จึงกดปุ่มเลือกแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สี่ 142 ที่มีปุ่มสี่ที่สี่ 1421 ที่มีสีขาวเหมือนกันเพื่อให้ปุ่มเลือกแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สี่ 142 มีการจัดโครงร่างให้ส่งสัญญาณเลือกแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สี่ S4 ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 และไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 จึงมีการจัดโครงร่างให้รับสัญญาณเลือกแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สี่เพื่อให้มีค่าขีดจำกัดล่างแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สี่ L4 และค่าขีดจำกัดบนแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สี่ U4 ค่าขีดจำกัดบนแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สี่ U4 มากกว่าค่าขีดจำกัดล่างแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สี่ L4

ค่าขีดจำกัดล่างแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 ค่าขีดจำกัดล่างแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สอง L2 ค่าขีดจำกัดล่างแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สาม L3 และค่าขีดจำกัดล่างแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สี่ L4 นั้นแตกต่างกัน เช่น เท่ากับ 13 นิวตันเมตร 37 นิวตันเมตร 50 นิวตันเมตร และ 60 นิวตันเมตร ตามลำดับ ค่าขีดจำกัดบนแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง U1 ค่าขีดจำกัดบนแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สอง U2 ค่าขีดจำกัดบนแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สาม U3 และค่าขีดจำกัดบนแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สี่ U4 นั้นแตกต่างกัน เช่น เท่ากับ 23 นิวตันเมตร 47 นิวตันเมตร 60 นิวตันเมตร และ 70 นิวตันเมตร ตามลำดับ

ยิ่งกว่านั้น ในการตอบสนองต่อการกดปุ่มเลือกแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง 136 และไม่มีมีการกดปุ่มล้างข้อมูล 120 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 ยังมีการจัดโครงร่างให้คงค่าขีดจำกัดล่างแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 และค่าขีดจำกัดบนแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง U1 ไว้ให้คงที่แต่ละครั้งที่ได้รับสัญญาณเลือกแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง S1 ยกตัวอย่าง หากมีการกดปุ่มเลือกแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง 136 และไม่มีมีการกดปุ่มล้างข้อมูล 120 ทั้งนี้ไม่สำคัญว่าจะกดปุ่มเลือกแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง 136 ก็ครั้งก็

ตาม ค่าขีดจำกัดล่างแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 และค่าขีดจำกัดบนแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง U1 จะตายตัว

ตามเนื้อหาข้างต้น ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 จะมีค่าขีดจำกัดล่างแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดและค่าขีดจำกัดบนแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดที่ตรงกันกับขนาดช่องเปิดประแจ 1042 ติดตั้งติดมาด้วย (เหมาะสมที่สุด)

5 ยกตัวอย่าง สำหรับหัวประแจปอนด์ 104 ที่มีขนาดช่องเปิดประแจ 1042 ที่สลักให้เป็น 17 ค่าขีดจำกัดล่างแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 และค่าขีดจำกัดบนแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง U1 ที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 ให้มาเท่ากับ 13 นิวตันเมตร และ 23 นิวตันเมตร ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้อาจปรับแต่งค่าเหล่านี้ได้เช่นกัน และค่าขีดจำกัดล่างแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 และค่าขีดจำกัดบนแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง U1 เป็นตัวอย่างและมีการอธิบายดังนี้:

- 10 อย่างแรก ผู้ใช้กดปุ่มเลือกแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง 136 เพื่อให้ปุ่มเลือกแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง 136 มีการจัดโครงสร้างให้ส่งสัญญาณเลือกแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง S1 ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 จากนั้น ผู้ใช้จึงกดปุ่มล้างข้อมูล 120 และกดปุ่มล้างข้อมูล 120 เป็นระยะเวลา นาน น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว (ซึ่งเป็นการกดสั้น ๆ เช่น กดเป็นระยะเวลาสั้นกว่า 0.5 วินาที) เพื่อให้ปุ่มล้างข้อมูล 120 มีการจัดโครงสร้างให้ส่งสัญญาณล้างข้อมูล 122 ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ 106
- 15 หลังจากไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 รับสัญญาณเลือกแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง S1 และสัญญาณล้างข้อมูล 122 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 จะมีการจัดโครงสร้างให้ปรับค่าขีดจำกัดล่างแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 และค่าขีดจำกัดบนแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง U1

- ยิ่งกว่านั้น ตามที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 มีการจัดโครงสร้างให้ปรับค่าขีดจำกัดล่างแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 และค่าขีดจำกัดบนแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง U1 นั้นรวมเอา ไมโครคอนโทรลเลอร์
- 20 106 มีการจัดโครงสร้างให้ล้างข้อมูลค่าขีดจำกัดล่างแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 และค่าขีดจำกัดบนแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง U1 เป็นอย่างแรก แล้วไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 จึงมีการจัดโครงสร้างให้ตั้ง (เช่น ทำให้เพิ่มขึ้น) ค่าขีดจำกัดล่างแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 และค่าขีดจำกัดบนแข็งแกร่งเกิดการเกิดแรงบิดที่

## หน้า 10 ของจำนวน 11 หน้า

หนึ่ง U1 โดยอิงกับจำนวนครั้งที่สัญญาณเลือกแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง S1 ที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 ได้รับ (เช่น จำนวนครั้งที่มีการกดปุ่มเลือกแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง 136) สุดท้าย ในการตอบสนองต่อ ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 ที่ตรวจจับว่าในระยะเวลากดปุ่มล้างข้อมูล 120 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเวลาที่ กำหนดไว้หรือไม่ (เช่น มีการกดปุ่มล้างข้อมูล 120 เป็นเวลานาน) ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 จึงมีการจัด

5 โครงร่างให้เสร็จสิ้นการปรับค่าขีดจำกัดล่างแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 และค่าขีดจำกัดบนแจ้งเตือน การเกิดแรงบิดที่หนึ่ง U1 และจะมีการเก็บค่าขีดจำกัดล่างแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 และค่าขีดจำกัด บนแจ้งเตือนการเกิดแรงบิด U1 ที่หนึ่งเอาไว้ ในระหว่างกระบวนการปรับ ผู้ใช้จึงอาจกด (เช่น กดสั้น ๆ) ปุ่ม ล้างข้อมูล 120 อีกครั้งเพื่อเริ่มต้นใหม่

หลังจากปรับค่าขีดจำกัดล่างแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 และค่าขีดจำกัดบนแจ้งเตือนการเกิด

10 แรงบิดที่หนึ่ง U1 ผู้ใช้จึงอาจใช้ชุดอุปกรณ์ประแจปอนด์ 10 ที่มีค่าขีดจำกัดล่างแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 และค่าขีดจำกัดบนแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง U1 ที่เป็นการปรับให้ลือกวัตถุที่ต้องการแรงบิด 20 ได้ โดยตรง

ยิ่งกว่านั้น ชุดอุปกรณ์ประแจปอนด์ 10 ยังรวมเอาจอแสดงผล 134 ที่เชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 106 มีการจัดโครงร่างให้ขับเคลื่อนจอแสดงผล 134 ให้

15 แสดงผลค่าตรวจจับแรงบิด 1180 ค่าขีดจำกัดล่างแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง L1 และค่าขีดจำกัดบนแจ้ง เตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง U1 (หรือค่าขีดจำกัดล่างแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่สอง L2 และค่าขีดจำกัดบนแจ้ง เตือนการเกิดแรงบิดที่สอง U2 หรือค่าขีดจำกัดล่างแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่สาม L3 และค่าขีดจำกัดบนแจ้ง เตือนการเกิดแรงบิดที่สาม U3 หรือค่าขีดจำกัดล่างแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่สี่ L4 และค่าขีดจำกัดบนแจ้ง เตือนการเกิดแรงบิดที่สี่ U4) ดังนั้น ผู้ใช้จึงอาจรู้ถึงค่าตรวจจับแรงบิด 1180 ค่าขีดจำกัดล่างแจ้งเตือนการเกิด

20 แรงบิดที่หนึ่ง L1 และค่าขีดจำกัดบนแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง U1 (หรือค่าขีดจำกัดล่างแจ้งเตือนการเกิด แรงบิดที่สอง L2 และค่าขีดจำกัดบนแจ้งเตือนการเกิดแรงบิดที่สอง U2 หรือค่าขีดจำกัดล่างแจ้งเตือนการเกิด

แรงบิดที่สาม L3 และค่าขีดจำกัดบนแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สาม U3 หรือค่าขีดจำกัดล่างแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สี่ L4 และค่าขีดจำกัดบนแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่สี่ U4)

รูปที่ 4 แสดงบล็อกไดอะแกรมของการประกอบการประดิษฐ์แบบที่สามของชุดอุปกรณ์ประแจ  
 5 ปอนด์ 10 ตามการเปิดเผยสิทธิบัตรนี้ คำอธิบายชิ้นส่วนประกอบสำคัญตามที่แสดงในรูปที่ 4 ที่เหมือนกันกับ  
 5 ชิ้นส่วนประกอบสำคัญตามที่แสดงในรูปที่ 2 จะไม่อธิบายซ้ำเพื่อความกระชับ รูปที่ 5 แสดงไดอะแกรมแบบ  
 ผังของการประกอบการประดิษฐ์แบบหนึ่งของหัวประแจปอนด์ 104 ตามรูปที่ 4 ความแตกต่างที่ต่างจากรูปที่  
 2 คือว่ารูปที่ 4 รวมเอาเพียงหัวประแจปอนด์ 104 หนึ่งหัว และหัวประแจปอนด์ 104 ตามรูปที่ 4 เป็นหัวประแจ  
 ปอนด์แบบปรับได้ หัวประแจปอนด์ 104 จึงรวมเอาสี่ตามที่ระบุ 1041 จำนวนหนึ่ง สี่ตามที่ระบุ 1041 นั้น  
 10 แตกต่างกัน

ช่องเปิด 1043 ของหัวประแจปอนด์ 104 สามารถปรับเพื่อชี้ให้เห็นอย่างสอดคล้องกันว่าสี่ตามที่ระบุ  
 1041 เป็นสี่เดียวกันกับปุ่มสี่ที่หนึ่ง 1361 ของปุ่มเลือกแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง 136 แล้วจึงกดปุ่มเลือก  
 15 แข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง 136 ยกตัวอย่าง ผู้ใช้ปรับช่องเปิด 1043 ของหัวประแจปอนด์ 104 เป็นอย่าง  
 แรกเพื่อให้ปากประแจด้านล่าง 1044 ของหัวประแจปอนด์ 104 ชี้ให้เห็นสี่ตามที่ระบุ 1041 อย่างสอดคล้องกัน  
 อย่างเช่น สี่เหลือง จากนั้น ผู้ใช้จึงกดปุ่มเลือกแข็งเตือนการเกิดแรงบิดที่หนึ่ง 136 ที่มีปุ่มสี่ที่หนึ่ง 1361 ที่มีสี่  
 15 เหลืองเหมือนกัน

ประโยชน์ของการเปิดเผยสิทธิบัตรนี้คือการตั้งค่าขีดจำกัดล่างแข็งเตือนการเกิดแรงบิดและค่าขีดจำกัด  
 บนแข็งเตือนการเกิดแรงบิดของประแจปอนด์ทำได้ง่าย

## 7. วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด

เหมือนกับที่ได้กล่าวไว้ในข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์