

บทสรุปการประดิษฐ์

- ชุดชั้นในแก้ไขท่าที่มีผลการรองรับและคุณสมบัติไม่ปรากฏให้เห็นที่ดีประกอบด้วยลำตัวเสื้อชั้นในสตรีที่ประกอบด้วยแผงหน้าและแผงหลัง, โดยที่ตำแหน่งบ่าของแผงหน้าถูกเชื่อมต่อกับตำแหน่งบ่าของแผงหลังเพื่อสร้างสายรัดบ่า, และขอบข้างของแผงหน้าถูกเชื่อมต่อกับขอบข้างของ
- 5 แผงหลังเพื่อสร้างปีกข้าง; แต่ละสายรัดบ่าถูกจัดให้มีตามลำดับด้วยสายรัดแก้ไขท่า; หนึ่งปลายของแต่ละสายรัดแก้ไขท่าถูกเชื่อมต่อกับสายรัดบ่า, และอีกหนึ่งปลายของแต่ละสายรัดแก้ไขท่าถูกขยายอย่างเคลื่อนที่ได้ไปยังแผงหลัง; สายรัดแก้ไขท่าขยายจากตำแหน่งบ่าของลำตัวเสื้อชั้นในสตรีไปยังหลัง, และผ่านตลอดหลังและหันกลับไปยังแผงหน้าจากรักแร้, และจากนั้นผ่านตลอดปีกข้าง, และถูกเชื่อมต่อหน้าอันเดอร์เบิสต์ (under bust)