

## หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า

ข้อถือสิทธิ

1. ชุดชั้นในแก๊ไขท่าที่มีผลการรองรับและคุณสมบัติไม่ปรากฏให้เห็นที่ดี, ที่ประกอบรวมด้วย ลำตัวเสื้อชั้นในสตรี, โดยที่ลำตัวเสื้อชั้นในสตรีประกอบรวมด้วยแผงหน้าและแผงหลัง, ตำแหน่งบ่า ของแผงหน้าถูกเชื่อมต่อกับตำแหน่งบ่าของแผงหลังเพื่อสร้างสายรัดบ่า, และขอบข้างของแผงหน้าถูก เชื่อมต่อกับขอบข้างของแผงหลังเพื่อสร้างปีกข้าง; โดยที่

แผงหน้าถูกจัดให้มีด้วยสองฝ่ายที่ถอดออกได้, และสองฝ่ายถูกจัดวางซ้ายและขวาอย่าง สมมาตร; แผงหน้าถูกจัดให้มีด้วยอันเดอร์เบิร์สต์ (under bust) ใต้สองฝ่ายพอดี, และทั้งสองปลายของ อันเดอร์เบิร์สต์ถูกเชื่อมต่อตามลำดับกับปีกข้างบนด้านซ้ายและขวา;

แต่ละสายรัดบ่าถูกจัดให้มีความลำดับด้วยสายรัดแก๊ไขท่า; หนึ่งปลายของแต่ละสายรัดแก๊ไขท่า ถูกเชื่อมต่อกับสายรัดบ่า, และอีกหนึ่งปลายของแต่ละสายรัดแก๊ไขท่าถูกขยายอย่างเคลื่อนที่ได้ไปยัง แผงหลัง; สายรัดแก๊ไขท่านบนด้านซ้ายและขวาทั้งสองฝ่ายจากตำแหน่งบ่าของลำตัวเสื้อชั้นใน สตรีไปยังส่วนหลัง, ผ่านตลอดส่วนหลังจากรักแร้และหันกลับไปยังแผงหน้า, จากนั้นผ่านตลอดปีก ข้าง, และถูกเชื่อมต่อกับหน้าอันเดอร์เบิร์สต์โดยโครงสร้างเชื่อมต่อเคลื่อนที่ได้เพื่อสร้างการรองรับ หน้าอก เพื่อว่าบ่าของผู้ใส่ถูกยึดไปข้างหลังโดยการดึงของสายรัดแก๊ไขท่า; สองสายรัดแก๊ไขท่าที่ ตั้งอยู่บนหลังถูกจัดวางในทางไขว้, โดยที่หนึ่งสายรัดแก๊ไขท่าถูกเชื่อมต่ออย่างถอดออกได้กับอีกหนึ่ง สายรัดแก๊ไขท่า

2. ชุดชั้นในแก๊ไขท่าที่มีผลการรองรับและคุณสมบัติไม่ปรากฏให้เห็นที่ดีตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1, โดยที่แต่ละสายรัดแก๊ไขท่าประกอบรวมด้วยสายรัดหลังและสายรัดการขยาย; หนึ่งปลายของสายรัด หลังถูกเชื่อมต่อกับสายรัดบ่า, และอีกหนึ่งปลายขยายให้ถูกเชื่อมต่อกับสายรัดการขยาย, โดยที่สายรัด การขยายของหนึ่งสายรัดแก๊ไขท่าถูกเชื่อมต่อกับสายรัดการขยายของอีกหนึ่งสายรัดแก๊ไขท่าโดย โครงสร้างเชื่อมต่อเคลื่อนที่ได้

3. ชุดชั้นในแก๊ไขท่าที่มีผลการรองรับและคุณสมบัติไม่ปรากฏให้เห็นที่ดีตามข้อถือสิทธิข้อที่ 2, โดยที่หนึ่งปลายของสายรัดหลังที่ถูกเชื่อมต่อกับสายรัดบ่าเป็นปลายครึ่ง, และพื้นผิวล่างของปลายครึ่ง ถูกยึดติดอย่างสมบูรณ์กับสายรัดบ่า

25 โครงสร้างเชื่อมต่อเคลื่อนที่ได้ประกอบรวมด้วยหลายห่วงที่ถูกจัดวางบนหนึ่งในสายรัดการ ขยายและอย่างน้อยที่สุดหนึ่งตะขอที่ถูกจัดวางบนอีกหนึ่งสายรัดการขยาย, และห่วงถูกเข้ากับและถูกรัด ด้วยตะขอ

## หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

4. ชุดชั้นในแก๊ไขท่าที่มีผลการรองรับและคุณสมบัติไม่ปรากฏให้เห็นที่ดีตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1, โดยที่หนึ่งในสายรัดแก๊ไขท่าลูกจั๊กให้มีด้วยซ่องเล็กๆ ยาวสำหรับอีกหนึ่งสายรัดแก๊ไขท่าที่จะผ่านตลอด; และเส้นผ่าศูนย์กลางของซ่องเล็กๆ ยาวให้ญี่ก่อความกว้างของสายรัดแก๊ไขท่า

5. ชุดชั้นในแก๊ไขท่าที่มีผลการรองรับและคุณสมบัติไม่ปรากฏให้เห็นที่ดีตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1,

โดยที่แพงหน้าประกอบรวมด้วยผ้าหน้าและผ้าบุซึ่งลูกเชื่อมต่ออย่างเป็นลำดับจากด้านนอกถึงด้านใน, และ โพรงถัวยลูกเก็บไว้ระหว่างผ้าหน้าและผ้าบุสำหรับการจัดที่ให้สองถัวยอยู่; และ

ผ้าหน้าและผ้าบุลูกยึดติดกับกันและกัน โดยกระบวนการจ่ายกา; แพงหลังประกอบรวมด้วยผ้าแพ่นและผ้าชั้นนอกซึ่งลูกยึดติดอย่างเป็นลำดับกับกันและกันจากด้านในถึงด้านนอก; และ ผ้าหน้า, ผ้าบุ, ผ้าแพ่นและผ้าชั้นนอกทั้งหมดถูกตัดและลูกสร้างอย่างรวมเป็นหน่วย

10 เดียวกัน

6. ชุดชั้นในแก๊ไขท่าที่มีผลการรองรับและคุณสมบัติไม่ปรากฏให้เห็นที่ดีตามข้อถือสิทธิข้อที่ 5, โดยที่ผ้าบุลูกจั๊กให้มีด้วยเดารับที่ลูกติดต่อ กับ โพรงถัวย; และสองถัวยลูกเชื่อมต่อเข้าไปในทั้งหมดโดยลำดับสายรัด

7. ชุดชั้นในแก๊ไขท่าที่มีผลการรองรับและคุณสมบัติไม่ปรากฏให้เห็นที่ดีตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1,

โดยที่แพงหน้า, แพงหลัง และสายรัดแก๊ไขท่าทั้งหมดทำมาจากผ้าระบายความชื้น; แพงหลังลูกจั๊กให้มีเพิ่มเติมด้วยรูลุมที่เป็นหลุม, และเมื่อลำดับเสื่อชั้นในสตรีลูกใส่รูลุมจะตั้งอยู่ด้านขวาใต้สองกระลูกสะบักของร่างกายมุขย์

8. ชุดชั้นในแก๊ไขท่าที่มีผลการรองรับและคุณสมบัติไม่ปรากฏให้เห็นที่ดีตามข้อถือสิทธิข้อที่ 7,

โดยที่ทั้งแพงหลังและสายรัดแก๊ไขท่าทำมาจากผ้าระบายความชื้น มีดีหยุ่นที่มีการทำหน้าที่ความจำ 20 รูปร่าง

9. ชุดชั้นในแก๊ไขท่าที่มีผลการรองรับและคุณสมบัติไม่ปรากฏให้เห็นที่ดีตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1, โดยที่แพงหน้าประกอบรวมเพิ่มเติมด้วยโครงสร้างดึงที่ลูกจัดวางให้สองถัวย; และโครงสร้างดึงขยายจากขอบล่างของหนึ่งถัวยถึงขอบล่างของอีกหนึ่งถัวยเพื่อสร้างสายรัดดึงรูปร่าง W

10. ชุดชั้นในแก๊ไขท่าที่มีผลการรองรับและคุณสมบัติไม่ปรากฏให้เห็นที่ดีตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1,

โดยที่แพงหน้าประกอบรวมด้วยคอเสื่อหน้ารูปร่าง V, และตำแหน่งต่ำที่สุดของคอเสื่อหน้ารูปร่าง V ลูกจัดวางระหว่างสองถัวย